




Raum-Widerstandsthermometer

Messeinsatz 1 x PT 100 / 2 x PT 100 für trockene Räume mit offenem Messeinsatz, als Außenthermometer sowie für feuchte Räume
Messeinsatz vergossen

Für trockene Räume

Betriebstemperatur bis 70 °C


Gehäuse Plastik-Gehäuse mit verzinkter Blechgrundplatte mit Kabeldurchgang
1 x PT 100 L.-Nr. 4.20.00.11
2 x PT 100 L.-Nr. 4.20.00.12



Für trockene Räume

Betriebstemperatur bis 80 °C

Gehäuse Alu-Druckguss mit MS-Kabeleinführung Pg 9 / M 16 x 1,5
1 x PT 100 L.-Nr. 4.20.00.21
2 x PT 100 L.-Nr. 4.20.00.22



Gehäuse Makrolon mit Kunststoff-Kabeleinführung Pg 9 / M 16 x 1,5
1 x PT 100 L.-Nr. 4.20.00.31
2 x PT 100 L.-Nr. 4.20.00.41

**Außenwiderstandsthermometer
mit Sonnenschutz**

Betriebstemperatur bis 80 °C

Gehäuse Alu-Druckguss mit MS-Kabeleinführung Pg 9 / M 16 x 1,5
1 x PT 100 L.-Nr. 4.19.00.11
2 x PT 100 L.-Nr. 4.19.00.12

